



Specyfikacja zasadniczych wymagań

Pracownik – każda osoba wykonująca roboty/prace na terenie zakładu Pfeifer & Langen Polska S.A. w imieniu Wykonawcy /Dostawcy/ Zleceniobiorcy lub w imieniu jego podwykonawcy bez względu na rodzaj stosunku prawnego łączącego Pracownika z Wykonawcą /Dostawcą /Zleceniobiorcą.

Zakład – każda cukrownia/pakownia lub inne miejsce w ramach obszaru cukrowni należąca do Pfeifer & Langen Polska S.A.

Koordinator Cukrowni – osoba pełniąca funkcję zdefiniowaną w art. 208 §1 Kodeksu Pracy, sprawująca nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców w miejscu wykonywania zakresu zlecenia lub prac serwisowych, wypełnia funkcję Przewodnika zgodnie z zapisami w dokumentach powiązanych pkt. 3, nadzoruje i koordynuje prace biorąc pod uwagę wymagania BHP, ochrony środowiska i HACCP. Koordynatorem Cukrowni może być wyłącznie osoba, posiadająca kwalifikacje BHP w zakresie kierowania pracownikami

Strefa Produktu - wewnętrzny obszar fabryki, w którym mamy do czynienia z urządzeniami drogi cukru, począwszy od krystalizacji do produktu magazynowanego. Strefa Produktu to także obszar produkcji asortymentów cukru, fondantu i syropu.

Specyfikacja zasadniczych wymagań

I. BHP

Wszyscy pracownicy podwykonawcy mogą rozpocząć pracę po odbytym szkoleniu BHP przeprowadzonym przez Koordynatora Cukrowni zgodnie z **Procedurą nadzoru nad firmami zewnętrznymi**. Podwykonawca zobowiązany jest również do przestrzegania **Standardu prac szczególnie niebezpiecznych**. Wszystkie dokumenty Podwykonawca przedkłada co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem prac na terenie Zakładu. Każdy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć IBWR (instrukcja bezpiecznego wykonywania robót) oraz oświadczenie o szkoleniach i badaniach lekarskich pracowników. Wszyscy pracownicy podwykonawcy muszą być zaznajomieni z IBWR- potwierdzone podpisem.

Obszar Zakładu

1. Pracownicy poruszający się poza trasami wyznaczonymi i oznakowanymi muszą być wyposażeni w hełm i kamizelkę odblaskową oraz buty robocze.
2. Na terenie Zakładu obowiązują przepisy ruchu drogowego i lokalnie ustalone zasady poruszania się opisane w **Procedurze ruchu pojazdów**, **Procedurze ruchu osobowego** oraz widocznymi znakami ostrzegawczymi.
3. Do przemieszczania się w ruchu kołowym po terenie Zakładu można używać wyłącznie pojazdów spełniających minimalne wymagania bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach, sprawnych technicznie.
4. Wszyscy Pracownicy realizujący usługi na terenie Zakładu zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia swojego przełożonego, Koordynatora Cukrowni lub inną osobę z nadzoru Cukrowni o



zaistniałym wypadku przy pracy lub zagrożeniu zdrowia i życia ludzkiego zgodnie z **Instrukcją postępowania z incydentami bezpieczeństwa**. W uzasadnionych przypadkach należy natychmiast wezwać służby ratunkowe (np.: brak przytomności poszkodowanego, poważne uszkodzenia ciała poszkodowanego, upadek z wysokości i inne). Miejsce zdarzenia/wypadku Pracownik zabezpiecza do czasu wykonania wszystkich czynności niezbędnych do ustalenia jego przyczyn i okoliczności.

5. Wejście na teren zakładu oraz poruszanie się po jego obszarze powinno przebiegać zgodnie z zasadami opisanymi w **Procedurze ruchu pojazdów oraz Procedurze ruchu osobowego**, które udostępniane są przez Koordynatora Cukrowni.

Obszar wykonywania prac

1. Miejsce, w którym Pracownicy wykonują prace winno być oznakowane i wygrodzone.
2. Wszystkie narzędzia i maszyny muszą posiadać tabliczkę znamionową oraz znak CE.
3. Używane do prac narzędzia i maszyny muszą być sprawne technicznie a ich stan techniczny nie powinien powodować podwyższenia ryzyka wypadku przy ich użytkowaniu.
4. Stosowane techniczne środki pomocnicze takie jak rusztowania, sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości musi spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności i być obsługiwany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Osoby montujące rusztowania powinny posiadać odpowiednie uprawnienia potwierdzone książeczką Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
5. Wszystkie obowiązki dotyczące nadzoru nad Pracownikami musi prowadzić wykwalifikowany przedstawiciel Wykonawcy/Dostawcy/Zleceniobiorcy lub ich podwykonawcy.
6. W trakcie wykonywania prac Pracownicy muszą być wyposażeni w odzież, obuwie robocze i ochronne a także środki ochrony indywidualnej przewidziane do wykonywania poszczególnych prac. W/w środki muszą być sprawne technicznie i stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
7. Pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
8. Pracownicy muszą posiadać aktualne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP na zajmowanym stanowisku.
9. Dokumenty potwierdzające wymagania zawarte w oświadczeniu o szkoleniach i badaniach lekarskich pracowników oraz uprawnieniach na wezwanie Koordynatora Cukrowni przedkłada do wglądu Wykonawca/Dostawca/Zleceniobiorca lub ich podwykonawcy. W przypadku odmowy okazania tych dokumentów Koordynator Cukrowni może zwrócić się o weryfikację niniejszych danych do Państwowej Inspekcji Pracy lub właściwy organ kontrolny.

II. HACCP

Pracownicy wykonujący prace w Strefie Produktu powinni postępować zgodnie z **Instrukcją dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej**, która udostępniana jest przez Koordynatora Cukrowni, a zwłaszcza przestrzegać poniższych zasad:



1. Pracownicy skierowani do wykonania prac w Strefie Produktu są zobowiązani do stosowania czystych firmowych ubrań roboczych. W przypadku braku odzieży firmowej, Pracownicy mają obowiązek założenia fartucha jednorazowego.
2. Pracownicy zobowiązani są do noszenia czepka ochronnego, zakrywającego w całości włosy. W przypadku stosowania kasku ochronnego wymagane jest stosowanie pod kaskiem czepka ochronnego zakrywającego w całości włosy.
3. Osoby posiadające brody lub wąsy zobowiązane są zakładać nabrodniki /maseczki w celu zapobieżenia skażenia produktu. Zabezpieczenia te wymagane są tylko w miejscach, gdzie mamy do czynienia bezpośrednio z produktem (wirówki, pakowanie).
4. Obowiązuje zakaz wnoszenia do Strefy Produktu przedmiotów wykonanych ze szkła. Wyjątek stanowią tu niezbędne przedmioty osobistego użytku takie jak okulary.
W przypadku konieczności używania okularów w Strefie Produktu wymagane jest zabezpieczenie ich przed upadkiem lub zgubieniem.
5. Każdy przypadek stłuczenia/pęknięcia szkła musi być zgłoszony natychmiast osobie kierującej w danym momencie pracą.
6. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i noszenia biżuterii w tym obrączek, łańcuszków, kolczyków, pierścionków, zegarków oraz innych ozdób w Strefie Produktu. W przypadku niemożliwości zdjęcia ozdoby z dłoni, np. obrączki, należy zastosować rękawicę ochraniającą.
7. Zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków oraz napojów w Strefie Produktu.
8. Zabrania się wnoszenia do Strefy Produktu rzeczy osobistych niezwiązanych z wykonywanymi czynnościami (toreb, gazet itp.), sprzętu elektronicznego – telefonów, odtwarzaczy i odbiorników muzycznych, aparatów, kamer itp., przyniesionej żywności i napojów, przedmiotów szklanych lub wykonanych z kruchego tworzywa oraz przedmiotów ostrych (noży, igieł, szpilek, agrafek itp.) oraz prywatnych leków pod jakąkolwiek postacią.
9. Palenie tytoniu jest zabronione na terenie całej fabryki z wyjątkiem wyznaczonych, oznakowanych miejsc.
10. Wszystkie narzędzia wykorzystane do prac muszą być usunięte po zakończeniu prac.
11. Pracownicy zobowiązani są do zachowania czystości i porządku w obszarze wykonywania prac oraz pozostawienia miejsca wykonania pracy w stanie w jakim je zastali.

III. OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakładach Grupy P&L w Polsce wdrożono i certyfikowano system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001. Pracownicy wykonujący prace na terenie Zakładu zobowiązani są spełniać poniższe wymagania środowiskowe:

1. w zakresie dotyczącym sposobu postępowania z wytworzonymi odpadami:

- zagospodarowywanie wszystkich odpadów (włącznie z komunalnymi) powstałych w wyniku prowadzonych przez nich prac na terenie Zakładu we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy/ Dostawcy/ Zleceniobiorcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.
- Wykonawca/Dostawca/ Zleceniobiorca lub ich podwykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Pracowników w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów – oddzielne na odpady komunalne i oddzielne na odpady inne niż komunalne.
- Jeżeli w wyniku wykonywanych przez Wykonawcę/Dostawcę/Zleceniobiorcę lub ich podwykonawcę prac zostanie wytworzona ilość odpad uniemożliwiająca ich magazynowanie na dotychczasowym terenie wykonywania prac np. gruz, złom itp. Koordynator Cukrowni zobowiązany jest do wskazania Pracownikom nowego/tymczasowego gromadzenia danego rodzaju odpadu np. inna wydzielona część placu.
- Każde miejsce magazynowania wytworzonych odpadów (włącznie z komunalnymi) musi zostać oznakowane zgodnie z przepisami prawa OŚ w tym zakresie wraz oraz dodatkowo oznaczenie jednoznacznie wskazujące kto jest wytwórcą odpadu tj. oznaczenie Wykonawcy/Dostawcy/Zleceniobiorcy lub jego podwykonawcy.
- Wszystkie wytworzone odpady Wykonawcy/Dostawcy/Zleceniobiorcy lub jego podwykonawcy powinny być wywożone na bieżąco.

2. w zakresie poboru wód i emisji ścieków:

- Pracownicy pobierają wodę głębinową na potrzeby wykonywanych prac wyłącznie pod nadzorem Koordynatora Cukrowni, który wskazuje miejsca poboru wody.
- Pracownikom nie wolno wprowadzać żadnych substancji do systemu kanalizacyjnego zakładu, lokalnych cieków wodnych i rezerwarów zakładowych.
- Wszystkie zaistniałe wypadki związane z zanieczyszczeniem wód powinny być natychmiast zgłaszane Koordynatorowi Cukrowni.
- Koordynator Cukrowni niezwłocznie informuje o zaistniałych wypadkach specjalistę ds. ochrony środowiska

3. w zakresie wycieku substancji ropopochodnych:

- Pracownicy zobowiązani są do zgłoszenia Koordynatorowi Cukrowni konieczności korzystania w trakcie wykonywania prac z olejów / substancji smarnych lub innych substancji ropopochodnych.
- Wykonawca/ Dostawca/ Zleceniobiorca lub jego podwykonawca powinien zapewnić sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków oraz pojemniki do usunięcia zużytego sorbentu.
- Zużyty sorbent jest odpadem niebezpiecznym i powinien być zagospodarowany przez Wykonawcę/Dostawcę/Zleceniobiorcę lub ich podwykonawcę zgodnie z przepisami prawa OŚ w tym zakresie oraz pkt. 1 wymagań środowiskowych.
- W przypadku wycieków substancji ropopochodnych obowiązuje **Standard wycieki substancji ropopochodnych**, który udostępniany jest przez Koordynatora Cukrowni.



4. w zakresie zanieczyszczenia środowiska gruntowo- wodnego:

- Teren prowadzonych prac ma być zabezpieczony przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do ziemi i wód gruntowych poprzez stosowanie dedykowanych środków np. wanien wychwytowych, mat sorpcyjnych, plandek, kurtyn zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń do środowiska.

5. Polityka Ochrony Środowiska Pfeifer & Langen

- Wykonawca/Dostawca/Zleceniobiorca zobowiązany jest zapoznać Pracowników z Polityką Ochrony Środowiska obowiązującą w grupie Pfeifer & Langen.

IV. Egzekwowanie przepisów i zasad i kary

1. W przypadku złamania zasad dotyczących BHP/ HACCP i ochrony środowiska stosowane będą kary umowne określone w umowach, ogólnych warunkach umów, porozumieniach zawartych z Pfeifer & Langen Polska S.A. na wykonanie określonych prac/usług.

2. W przypadkach występowania powtarzających się wykroczeń Pracownika, Koordynator Cukrowni lub inny upoważniony przedstawiciel Pfeifer & Langen Polska S.A., może wnioskować o wydalenie takiej osoby poza teren zakładu.

3. W przypadku rażącego naruszenia zasad określonych w niniejszej Instrukcji lub innych ogólnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa przez Pracownika, będzie on natychmiast usunięty poza teren Zakładu, a na Wykonawcę/ Dostawcę/ Zleceniobiorcę nałożona zostanie kara umowna.